

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | (実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記) |
|-------------|-----|------|-----------|------|------|------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間 (契約～完成) | | | |
| (仮称)老上第二小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | — | — | H27.1～H28.3 | H28.3.8 | | |
| 草津中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(障害) | 校 | R | H27.6～H27.12 | H27.12.21 | | |
| 志津小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.7～H27.9 | H27.9.25 | | |
| 草津小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H27.7～H27.9 | H27.9.30 | | |
| 草津小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.10～H28.2 | H28.2.29 | | |
| 老上小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.6～H27.9 | H27.10.20 | | |
| 山田小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.8～H28.2 | H28.2.29 | | |
| 笠縫小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.8～H28.2 | H28.2.29 | | |
| 常盤小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.10～H28.3 | H28.3.15 | | |
| 草津第二小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.6～H27.9 | H27.10.20 | | |
| 玉川小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.6～H27.9 | H27.10.20 | | |
| 矢倉小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.6～H27.9 | H27.10.20 | | |
| 笠縫東小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.7～H27.9 | H27.9.25 | | |
| 志津南小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.6～H27.9 | H27.9.15 | | |
| 南笠東小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.6～H27.9 | H27.9.15 | | |
| 渋川小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.7～H27.9 | H27.9.25 | | |
| 草津中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.10～H28.2 | H28.2.29 | | |
| 松原中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.8～H28.2 | H28.2.29 | | |
| 老上中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.6～H27.9 | H27.9.30 | | |
| 新堂中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.10～H28.2 | H28.2.29 | | |
| 高穂中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.10～H28.3 | H28.3.8 | | |
| 玉川中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H27.10～H28.2 | H28.2.29 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----|----|--------------|---|---|--------------|-----------|
| 玉川中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 屋 | | H27.10～H28.2 | H28.2.29 |
| 笠縫小学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 屋 | R | H28.6～H28.11 | H28.11.16 |
| 常盤小学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | H27.10～H28.3 | H28.3.15 |
| (仮称)老上第二小学校 | (1) | 09 | 屋外教育環境 | — | — | H27.1～H28.3 | H28.3.8 |
| (仮称)老上第二小学校 | (1) | 29 | 学校水泳プール(屋外) | — | R | H27.1～H28.3 | H28.3.7 |
| 新堂中学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | H28.5～H28.10 | H28.11.1 |
| (仮称)老上第二小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | — | — | H27.1～H28.3 | H28.3.8 |
| (仮称)老上第二小学校 | (5) | 37 | 太陽光発電等 | — | — | H27.1～H28.3 | H28.3.7 |
| (仮称)老上第二小学校 | (5) | 34 | 学校屋外運動場照明施設 | — | — | H27.1～H28.3 | H28.3.7 |
| 笠縫小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H28.6～H28.11 | H28.11.16 |
| 渋川小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H29.6～H29.10 | H29.11.30 |
| 玉川小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H29.6～H29.10 | H29.12.11 |
| 草津中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H29.6～H29.10 | H29.11.8 |
| 老上小学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | — | H29.6～H29.10 | H29.10.18 |
| 松原中学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | H29.6～H29.11 | H29.11.6 |
| 老上中学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | H29.5～H29.10 | H29.11.13 |
| 志津南小学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 校 | R | H29.5～H29.10 | H29.10.24 |
| 南笠東小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H29.6～H29.10 | H29.12.11 |
| 草津第二小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H29.6～H29.10 | H29.12.11 |
| 玉川中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | R | H29.6～H29.10 | H29.11.8 |
| 玉川小学校 | (1) | 09 | 屋外教育環境 | — | — | H29.7～H29.9 | H29.10.6 |
| 志津幼稚園 | (5) | 17 | 幼稚園(幼保こども園舎) | 園 | R | H29.5～H30.3 | H30.3.15 |
| 老上小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H30.12～H31.3 | H31.3.29 |
| 常盤小学校 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 屋 | R | H30.6～H30.10 | H30.10.26 |
| 笠縫東小学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H30.12～H31.3 | H31.3.29 |
| 草津中学校 | (4) | 07 | 大規模改造(トイレ) | 校 | | H30.5～H30.9 | H30.10.26 |
| 新堂中学校 | (2) | 36 | 防災機能強化 | 校 | | H30.2～H30.3 | H31.3.29 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----|--------------|---|---|--------------|-----------|--|
| 志津幼稚園 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 園 | R | H30.6~H31.1 | H31.1.11 | |
| 山田幼稚園 | (5) | 17 | 幼稚園(幼保こども園舎) | 園 | S | H30.6~H30.12 | H30.12.27 | |
| 玉川幼稚園 | (5) | 17 | 幼稚園(幼保こども園舎) | 園 | R | H30.5~H31.3 | H31.3.15 | |
| 玉川幼稚園 | (1) | 06 | 大規模改造(老朽) | 園 | R | H30.5~H31.3 | H31.3.15 | |