

草津市 空間放射線量測定結果(R6) 上:グラウンド 下:駐車場 の値を計単位: $\mu\text{Sv}/\text{h}$

計測地点	計測日	計測場所	1回目 (計測開始2分後)	2回目 (計測開始2.5分後)	3回目 (計測開始3分後)	計測結果(平均値)
参考:草津保健所 モニタリングポスト 付近	2025/2/7	公表値	0.070	0.070	0.07	0.070
		実測値	0.070	0.070	0.070	0.070
志津小学校	2025/2/7	グラウンド	0.090	0.090	0.100	0.093
		駐車場	0.080	0.090	0.090	0.087
志津南小学校	2025/2/7	グラウンド	0.080	0.080	0.090	0.083
		駐車場	0.080	0.080	0.080	0.080
草津小学校	2025/2/6	グラウンド	0.070	0.070	0.080	0.073
		駐車場	0.070	0.070	0.070	0.070
草津第二小学校	2025/2/6	グラウンド	0.090	0.090	0.090	0.090
		駐車場	0.080	0.080	0.080	0.080
渋川小学校	2025/2/6	グラウンド	0.070	0.080	0.080	0.077
		駐車場	0.060	0.060	0.070	0.063
矢倉小学校	2025/2/7	グラウンド	0.080	0.080	0.090	0.083
		駐車場	0.070	0.070	0.080	0.073
老上小学校	2025/2/7	グラウンド	0.110	0.100	0.110	0.107
		駐車場	0.060	0.060	0.060	0.060
老上西小学校	2025/2/6	グラウンド	0.080	0.090	0.090	0.087
		駐車場	0.070	0.070	0.070	0.070
玉川小学校	2025/2/7	グラウンド	0.080	0.080	0.080	0.080
		駐車場	0.060	0.060	0.070	0.063
南笠東小学校	2025/2/7	グラウンド	0.090	0.090	0.090	0.090
		駐車場	0.060	0.070	0.070	0.067
山田小学校	2025/2/6	グラウンド	0.090	0.100	0.100	0.097
		駐車場	0.070	0.060	0.070	0.067
笠縫小学校	2025/2/6	グラウンド	0.080	0.090	0.080	0.083
		駐車場	0.070	0.070	0.060	0.067
笠縫東小学校	2025/2/6	グラウンド	0.070	0.070	0.070	0.070
		駐車場	0.060	0.060	0.060	0.060
常盤小学校	2025/2/6	グラウンド	0.090	0.090	0.090	0.090
		駐車場	0.070	0.070	0.060	0.067
平均		グラウンド	0.084	0.086	0.089	0.086
		駐車場	0.069	0.069	0.071	0.070

* いずれも、自然界から放出されている放射線レベル($0.004\sim0.18\mu\text{Sv}/\text{h}$)で、異常値の検出はありませんでした。

■測定場所 各小学校グラウンドおよび駐車場

■測定機器 アロカ シンチレーションTCS-172B

■計測位置 地上1m程度

■時定数30 (時定数の3倍の時間(1分30後)に計測数値が安定する。)

■計測方法 計測数値が安定した2分経過後から30秒毎の計測器の表示値を読み取り、平均値を計測結果とする。

■測定誤差 草津市サーベイメーターによる草津保健所モニタリングポストの値0.07、公表値0.07であったため、今回は、誤差なしと判断した。