

《 耐震補強・耐震診断 結果一覧表 》

● 幼稚園（対象：10園の園舎）

平成24年4月1日現在

幼稚園名	建物棟数 園舎	建築年度	耐震基準		耐震診断 完了年度	補強工事 完了年度	Is値	
			新耐震 基準以後	旧耐震 基準以前			補強前	補強後
志津幼稚園	1	S52		○	H21	H23	0.44	0.78
中央幼稚園	1	H2	○		不要	—	—	—
大路幼稚園	1	S54		○	H22	H23 ※底のみ補強	1.29	1.29
矢倉幼稚園	1	S54		○	H22	H23 ※底のみ補強	0.96	0.96
老上幼稚園	1	H17	○		不要	—	—	—
玉川幼稚園	2	S52		○	H21	H23	0.44	0.79
山田幼稚園	1	H11	○		不要	—	—	—
笠縫幼稚園	1	S46		○	H21	H23 (改築完了)	0.86 0.88 共にIW値	—
	1	H23	○		不要	—	—	—
笠縫東幼稚園	1	S54		○	H21	H23	0.47	0.85
	1	H14	○		不要	—	—	—
常盤幼稚園	1	H6	○		H22	H23	0.55	0.86

幼稚園 合計	13
--------	----