

添付資料 3 -2 : 地質調査データ

ボーリング柱状図

調査名 草津市立クリーンセンター更新に係る地質等調査業務

ボーリングNo																				
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1-1		調査位置	滋賀県 草津市 馬場町				北緯								
発注機関	草津市 市民環境部 廃棄物処理施設建設準備室			調査期間	平成 24年 1月 9日 ~ 24年 1月 10日				東経							
調査業者名	株式会社 国土地建 電話 (0748-63-0680)		主任技師	木村 浩		現場代理人	山田 秀雄	コ鑑定者	山田 秀雄	ボーリング責任者	山田 秀雄					
孔口標高		角	180° 上	90°	方	北 0° 270° 西	90° 東	地盤勾配	水平0° 鉛直 90°	使用機種	試験機	カンノKR-50HC	ハンマー 落下用具	半自動落下		
総掘進長	20.50m		度	0°	向	180° 南				エンジン	ヤンマーNFAD8		ポンプ	カノV5-P		

