

## 平成26年度 橋梁点検結果一覧

番号	道路橋名	路線名	架設年度 (西暦4桁)	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分
1	五ノ坪1号橋	市道片岡下寺西線	不明	7.5	4.7	Ⅲ
2	伊砂砂橋	市道宮町洪川線	不明	6.9	5.3	Ⅲ
3	上成田1号橋	市道志那中下物線	不明	6.3	4.6	Ⅱ
4	大市橋	市道南山田木川線	2001	3.9	16.7	Ⅱ
5	池ノ内2号橋	市道追分矢倉南山田線	1996	5.5	7.0	Ⅱ
6	西出1号橋	市道北大萱新堂線	2015	5.5	5.8	Ⅱ
7	鏡田1号橋	市道上笠新堂線	1999	5.6	4.5	Ⅱ
8	門屋2号橋	市道北大萱新堂線	1987	5.0	4.9	Ⅱ
9	南園堂1号橋	市道上笠新堂線	不明	4.8	9.3	Ⅲ
10	池ノ内1号橋	市道野路矢橋線	2007	4.6	8.4	Ⅰ
11	伊勢所1号橋	市道南山田木川線	2001	4.6	3.8	Ⅱ
12	横江1号橋	市道上笠新堂線	不明	4.0	5.9	Ⅲ
13	立花田1号橋	市道志那中湖岸線	不明	3.8	6.6	Ⅱ
14	沢前1号橋	市道片岡下寺西線	不明	3.8	5.7	Ⅱ
15	繰貫1号線	市道志那中志那東線	不明	3.5	8.5	Ⅱ
16	南東木1号橋	市道片岡下寺西線	不明	2.9	9.9	Ⅱ
17	杭野1号橋	市道片岡湖岸線	2002	2.9	1.0	Ⅱ
18	池ノ内1号橋	市道追分矢倉南山田線	不明	2.8	8.0	Ⅰ
19	南代1号橋	市道上笠新堂線	2000	2.8	7.0	Ⅰ
20	谷1号橋	市道追分矢倉南山田線	不明	2.7	5.9	Ⅱ
21	野々神1号橋	市道北大萱志那線	1982	2.0	16.1	Ⅱ
22	寺内1号橋	市道下笠芦浦線	1998	2.8	17.0	Ⅱ
23	南田山1号橋	市道矢橋南笠野路線	不明	2.6	4.3	Ⅲ
24	白森1号橋	市道矢橋南笠野路線	不明	2.5	4.6	Ⅰ
25	上ノ寺1号橋	市道草津駅下笠線	2000	3.0	9.3	Ⅱ
26	西浦1号橋	市道芦浦中央線	1989	2.3	12.1	Ⅱ
27	法華1号橋	市道西洪川集線	不明	2.0	7.5	Ⅱ
28	南1号橋	市道芦浦中央線	不明	2.0	3.6	Ⅱ
29	ハサマ田1号橋	市道志那中下物線	不明	2.2	9.4	Ⅱ
30	里内1号橋	市道南山田木川線	不明	2.1	3.0	Ⅱ
31	上猿田1号橋	市道芦浦9号線	2007	8.4	7.2	Ⅱ
32	砂川橋	市道草津川堤出屋敷線	2010	37.0	4.8	Ⅱ
33	下熊川1号橋	市道上笠北21号線	2011	8.1	7.2	Ⅰ
34	下田1号橋	市道岡本27号線	2011	5.2	7.5	Ⅱ
35	九反田橋	市道野村北28号線	2011	4.7	15.0	Ⅰ
36	骨コボス1号橋	市道北山田西24号線	2011	6.2	8.0	Ⅱ

番号	道路橋名	路線名	架設年度 (西暦4桁)	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分
37	四反長1号橋	市道野村北25号線	2011	2.9	14.0	Ⅱ
38	四反長2号橋	市道野村北27号線	2011	2.9	9.8	Ⅱ

### ○健全性の判定区分について

道路橋定期点検要領(平成26年6月 国土交通省道路局)に基づき、表-1に示す判定区分により部材の評価を行い、橋梁の健全性をⅠからⅣの4段階で総合的に評価を行っています。

表-1 判定区分

区 分		状 態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状況。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。