

要緊急安全確認大規模建築物 耐震診断結果公表内容

【小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校】

番号	建築物の名称	建築物の位置	主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	草津市立山田小学校 管理教室棟	草津市 北山田町350	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.33 CTU・SD=0.810	—	—	耐震改修済み
2	草津市立常盤小学校 普通教室棟	草津市 志那中町119	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.18 CTU・SD=0.440	—	—	耐震改修済み
3	草津市立志津小学校 管理棟	草津市 青地827	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.35 CTU・SD=0.366	—	—	耐震改修済み
4	草津市立笠縫小学校 管理棟	草津市 上笠1丁目6-2	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.17 CTU・SD=0.568	—	—	耐震改修済み
5	草津市立笠縫東小学校 管理棟	草津市 平井3丁目8-1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.18 CTU・SD=0.710	—	—	耐震改修済み
6	草津市立玉川小学校 普通教室棟	草津市 野路9丁目6-12	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.26 CTU・SD=0.710	—	—	耐震改修済み
7	草津市立矢倉小学校 普通教室棟	草津市 矢倉2丁目5-50	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.30 CTU・SD=0.450	—	—	耐震改修済み
8	草津市立老上小学校 普通教室棟	草津市 野路町517	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.29 CTU・SD=0.416	—	—	耐震改修済み
9	草津市立草津第二小学校 普通教室棟	草津市 大路二丁目7-62	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.20 CTU・SD=0.300	—	—	耐震改修済み
10	草津市立草津小学校 普通教室棟	草津市 草津三丁目14-5	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.28 CTU・SD=0.300	—	—	耐震改修済み
11	草津市立松原中学校 普通教室棟	草津市 下笠町110	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.21 CTU・SD=0.380	—	—	耐震改修済み
12	草津市立新堂中学校 普通教室棟	草津市 新堂町111	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.18 CTU・SD=0.712	—	—	耐震改修済み
13	草津市立老上中学校 普通教室棟	草津市 矢橋町7-1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.31 CTU・SD=0.790	—	—	耐震改修済み

【体育館(一般公共の用に供されるもの)】

番号	建築物の名称	建築物の位置	主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	草津市立総合体育館	草津市 下笠町161	体育館	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	Is/Iso= 1.55 CTU・SD=0.393	—	—	耐震改修済み

【病院、診療所】

番号	建築物の名称	建築物の位置	主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	国立大学法人滋賀医科大学 臨床研究棟	草津市 笠山7丁目126	病院、診療所	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	$I_s/I_{so} = 1.16$ $CTU \cdot SD = 0.704$	—	—	耐震改修済み

【百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

番号	建築物の名称	建築物の位置	主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に 対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	平和堂草津店	草津市 大路1丁目10-27	百貨店、マーケット その他の物品販売 業を営む店舗	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	$I_s/I_{so} = 0.62$ $CTU \cdot SD = 0.387$	検討中	—	構造:鉄筋コンクリート部分
	平和堂草津店							
	平和堂草津店							