

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	小学校区	事業主体	対策年度	備考
1	市道青地馬場線	草津市馬場町	道路幅員が狭く、危険である。	路肩改良 L=170m	志津	市	平成28年度～	平成28年度より着手
2	(仮称)市道追分南65号線	草津市追分南四丁目	道路幅員が狭く、危険である。	現道改築 L=90m	志津南	市	平成26年度～	平成25年度より着手
3	市道大路15号線	草津市大路二丁目、三丁目	現在の通学路が狭く、車輛、自転車、歩行者が輻輳し、危険である。	バイパス整備 (道路改築) L=0.3km	草津第二	国市	平成26年度～	平成30年度より着手
4	市道新草津川北線	草津市東草津二丁目	現在の通学路では迂回しなければならないことに加えて、道路幅員が狭く、危険である。	バイパス整備 L=40m	草津	市	平成26年度～	平成24年度より着手
5	市道東草津北1号線	草津市東草津三丁目	歩道や路側帯がない箇所を通行しなければならない、危険である。	現道改築 L=35m	草津	市	平成27年度～	平成27年度より着手
6	市道東草津北6号線	草津市東草津一丁目	道路幅員が狭く、危険である。	路肩改良 L=110m	草津	市	平成27年度～	平成27年度より着手
7	一般県道草津停車場線	草津市大路一丁目、二丁目	自転車及び歩行者が輻輳し、危険である。	歩道改良 L=700m	草津第二	県	平成28年度～	平成29年度より着手
8	市道草津駅下笠線 市道野村平井中央線	草津市西大路町 草津市西渋川一丁目 草津市野村一丁目 草津市野村八丁目	歩行者が多く、車両の乗入口と交差点の隅切りに段差があり、危険である。	歩道改良 L=1.1km	草津第二 渋川	市	平成26年度～	平成23年度より着手
9	都市計画道路大江霊仙寺線(南笠工区)その1	草津市南笠町	道路幅員が狭く、危険である。	道路改築 L=400m	老上	市	平成27年度～	平成27年度より着手
10	市道矢橋南笠野路線 市道矢橋新浜線 市道矢橋13号線 市道矢橋33号線	草津市矢橋町	平成28年4月開校の老上西小学校の通学路であるが、歩道がないため、多くの児童が通行するにあたり危険である。	歩道整備 L=800m	老上西	市	平成27年度～	平成27年度より着手
11	市道下物下笠山田線	草津市下笠町 草津市北山田町	現在の通学路が狭く、車輛、自転車、歩行者が輻輳し、危険である。	バイパス整備 (現道改築) L=0.2km	山田 笠縫	市	平成26年度～	
12	市道木川川原線 他	市内通学路全域	車輛が路側帯を通行し、危険である。	路側帯カラー舗装 L=14.5km	全学区	市	平成26年度～	平成24年度より着手
13	市道下笠25号線	草津市下笠町	道路幅員が狭く、危険である。	現道改築 L=100m	笠縫	市	平成28年度～	平成28年度より着手

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	小学校区	事業主体	対策年度	備考
14	市道穴村北大萱線	草津市北大萱町	道路幅員が狭く、危険である。	路肩改良 L=150m	常盤	市	平成28年度～	平成28年度より着手
15	市道野路3号線	草津市野路七丁目	道路幅員が狭く、危険である。	路肩改良 L=200m	玉川	市	平成28年度～	平成28年度より着手
16	市道追分矢倉南山田線 (野上池工区)	草津市追分五丁目・八丁目	歩道や路側帯がない箇所を通行しなければならず、危険である。	歩道整備 L=280m	志津	市	平成28年度～	平成28年度より着手
17	一般県道片岡栗東線	草津市芦浦町	一部歩道未整備区間あり。	歩道整備 L=60m	常盤	県	平成29年度～	平成30年度より着手
18	一般県道下笠大路井線	草津市野村三丁目	道路幅員が狭く、危険である。	現道改良L=200m 交差点改良1箇所	笠縫	県	平成29年度～	平成30年度より着手
19	市道大路野村線	草津市西大路町	歩道が無く、危険である。	道路改良L=150m 交差点改良1箇所	大路	市	平成29年度～	平成29年度より着手
20	市道駒井沢3号線	草津市駒井沢町	道路幅員が狭く、危険である。	路肩改良 L=100m	笠縫東	市	平成29年度～	令和2年度より着手
21	主要地方道 大津守山近江八幡線	草津市下笠町・北山田町	橋梁の老朽化が進み危険である。	道路改良 L=200m	笠縫 山田	県 市	平成30年度～	平成29年度より着手
22	主要地方道 大津能登川長浜線 一般県道山田草津線	草津市草津三丁目	道路線形が悪いうえ歩道幅員が狭く、危険である。	歩道拡幅L=400m 交差点改良1箇所	草津 志津	県	平成30年度～	平成29年度より着手
23	主要地方道 大津能登川長浜線	草津市若草一丁目	当該交差点を横断する児童が非常に多く、安全な歩行が困難である。	歩道整備L=100m 横断歩道橋 1基	志津南	県	平成31年度～	令和元年度より着手
24	市道よし池6号線	草津市矢橋町	道路幅員が狭く、路肩が崩れており危険である。	路肩改良 L=30m	老上西	市	平成31年度～	
25	主要地方道 大津守山近江八幡線	草津市南山田町	道路幅員が狭く、危険である。	道路改良 L=200m	山田	県	令和3年度～	
26	主要地方道 大津草津線その1	草津市矢橋町	道路線形が悪いうえ歩道幅員が狭く、危険である。	歩道拡幅L=200m 交差点改良1箇所	老上西	県	令和3年度～	
27	主要地方道 栗東志那中線	草津市志那中町	常盤小学校の通学路で、交差点部で安全に待機する必要があるため。	車止めの設置	常盤	県	令和2年度～	
28	市道志那中下物線	草津市志那中町	(仮称)常盤子ども園の開園に伴い、交通量の増加が見込まれる上、現状、道路幅員が狭く、危険である。	現道改良 L=140m	常盤	市	令和2年度～	令和2年度より着手

(別添1)

対策一覧表(就学前教育・保育施設、小中学校)

令和2年12月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	小学校区	事業主体	対策年度	備考
29	主要地方道 大津草津線その2	草津市野路町	老上小学校の通学路で、交差点部で安全に待機する必要があるため。	交差点部の車止めの設置	老上	県	令和2年度～	
30	市道野村2号線	草津市野村一丁目	道路幅員が狭く、危険である。	区画線 489m	草津第二	市	令和2年度～	令和2年度より着手
31	市道南笠東中央線	草津市南笠東四丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 50m	南笠東	市	令和2年度～	令和2年度より着手
32	市道青地南22号線	草津市青地町	道路幅員が狭く、危険である。	クッションドラムの設置	志津	市	令和2年度～	令和2年度より着手
33	市道大路野村線	草津市西大路町	道路幅員が狭く、危険である。	歩道境界ブロック 4.6m	草津第二	市	令和2年度～	令和2年度より着手
34	市道西渋川下笠2号線	草津市下笠町	道路幅員が狭く、危険である。	バリカー 2本	笠縫	市	令和2年度～	令和2年度より着手
35	市道矢橋新浜線他	草津市矢橋町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 335.9m	老上西	市	令和2年度～	令和2年度より着手
36	市道野村57号線	草津市野村7丁目	道路幅員が狭く、危険である。	ポストコーンの設置 8本	笠縫東	市	令和2年度～	令和2年度より着手
37	市道芦浦9号線	草津市芦浦町	道路幅員が狭く、危険である。	ポストコーンの設置 4本	常盤	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
38	市道大路野村線	草津市野村一丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 78.1m	草津第二	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
39	市道追分矢倉南山田線	草津市追分6丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 294.1m	草津第二	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
40	市道東矢倉北1号線	草津市東矢倉一丁目	道路幅員が狭く、危険である。	区画線 30m	矢倉	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
41	市道草津32号線	草津市草津三丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 47.6m	草津	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
42	市道橋岡西2号線	草津市橋岡町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 337.4m	老上西	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
43	市道矢橋22号線	草津市矢橋町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 59.4m	老上西	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了

(別添1)

対策一覧表(就学前教育・保育施設、小中学校)

令和2年12月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	小学校区	事業主体	対策年度	備考
44	市道草津駅下笠線	草津市下笠町	道路幅員が狭く、危険である。	—	笠縫	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
45	市道草津2号線	草津市草津一丁目	道路幅員が狭く、危険である。	区画線 95.1m	草津	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
46	市道矢橋南笠野路線	草津市矢橋町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 125.1m	老上	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
47	市道東矢倉北9号線	草津市東矢倉一丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 70m	矢倉	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
48	市道木川東8号線	草津市草津町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 212m	草津	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
49	青地南8号線	草津市青地町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 159m	志津	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
50	市道北大萱新堂線	草津市北大萱町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 86.1m	常盤	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
51	市道上笠川原駒井沢線	草津市川原二丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 204.3m	笠縫東	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
52	市道上笠木川線	草津市山田町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 104.7m	山田	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
53	市道川原洪川線	草津市平井二丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 189.5m	笠縫東	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
54	市道西洪川北2号線	草津市西洪川二丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 381.8m	洪川	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
55	市道南笠西54号線	草津市南笠町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 187.7m	老上	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
56	市道大路中央線	草津市大路二丁目	道路幅員が狭く、危険である。	ポストコーン 17本	草津第二	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
57	市道西洪川集線	草津市平井三丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 187.4m	笠縫東	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
58	市道青地南1号線	草津市青地町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 175.2m	志津	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了

(別添1)

対策一覧表(就学前教育・保育施設、小中学校)

令和2年12月時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	小学校区	事業主体	対策年度	備考
59	市道南山田御倉線	草津市山田町	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 102.5m	山田	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
60	市道上笠北6号線	草津市上笠一丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 160.1m	笠縫	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
61	市道大路27号線他	草津市大路一丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 66.2m	草津第二	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
62	市道草津12号線	草津市草津二丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 71.5m	草津	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
63	市道大路渋川北線	草津市若竹町	道路幅員が狭く、危険である。	現道改良 2m	草津第二	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了
64	市道草津北山田港線	草津市草津一丁目	道路幅員が狭く、危険である。	カラー舗装 99.9m	草津	市	令和元年度～	令和元年度より着手 令和元年完了

- ・バイパス整備:道路を新設するもの・バイパス整備:道路を新設するもの
- ・道路改築:車道や歩道整備により、道路区域を広げるもの
- ・現道改築:現道区域を広げるもの
- ・路肩改良:法面及び側溝を整備するもの
- ・歩道整備:歩道を新設するもの
- ・歩道拡幅:歩道幅を広げるもの
- ・歩道改良:歩道の形態を変更するもの(段差解消、すり付け等)
- ・カラー舗装:路側帯にカラー舗装を実施するもの
- ・速度規制:通行車輛に対する速度規制を実施するもの