

2 級 基 準 点 の 記

ふりがな 点 名	2-1	1/20万図名	1/5万図名	京都東北部
冠字選点番号	_____	標識番号	標石,	2-1
所在地	滋賀県草津市野路町字澤554-2番地			
所有者	管理者：草津市			
測標の種類	_____	埋設法	地下	
選点年月日	平成19年 9月 3日	選点者	北村 正明	
造標年月日	平成 一 年 一 月 一 日	造標者	_____	
埋設年月日	平成19年 9月 6日	埋設者	竹内 昭博	
観測年月日	平成19年 9月 19日	観測者	木村 猛志	
自動車到達地点	J R南草津駅より西方約440mの道路脇			
歩道状況	_____			
徒歩時間・距離	_____			
基準点周辺の状況	北側：平和堂			
その他	_____			
備考	平成19年 9月 6日 新設 柱石長 0.61 m GPS測量による。 現況地目：公衆用道路			
要 図				

(草津市野路西部土地区画整理組合)


調製 平成 19年10月19日

2 級 基 準 点 の 記

ふりがな 点 名	2-2	1/20万図名	1/5万図名	京都東北部
冠字選点番号	_____	標識番号	標石	2-2
所在地	滋賀県草津市野路町字澤858番地			
所有者	管理者：草津市			
測標の種類	_____	埋設法	地下	
選点年月日	平成19年 9月 3日	選点者	北村 正明	
造標年月日	平成 一 年 一 月 一 日	造標者	_____	
埋設年月日	平成19年 9月 6日	埋設者	竹内 昭博	
観測年月日	平成19年 9月 19日	観測者	北村 正明	
自動車到達地点	J R南草津駅より西方約130mの道路脇			
歩道状況	_____			
徒歩時間・距離	_____			
基準点周辺の状況	東側：J R南草津駅			
その他	_____			

備 考	平成19年 9月 6日 新設
	柱石長 0.61 m
	GPS測量による。
	現況地目：公衆用道路

要 図



(草津市野路西部土地区画整理組合)